ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

PROYECTO DE INVERSION 7328 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUS CONDICIONES FÍSICAS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Plano N: 7328-2016-03- Bosa	Contiene: Mejoramientos de Vivienda ejecutados en la Localidad de Bosa durante el Plan de Desarrollo Bogota Humana.	Fecha reporte: Marzo de 2016

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA TERMINADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA

BARMANPRE	CHIP	DIRECCIÓN	UPZ	AÑO	TOTAL
00152300 9012	AAA0047XPKS	KR 79 71 12 SUR	BOSA CENTRAL	2012	10
00152800 6038	AAA0016VFVN	KR 84F 73F 61 SUR	BOSA CENTRAL		
00165200 5018	AAA0051PVSY	CL 68C SUR 78C 05	BOSA CENTRAL		
00165300 9023	AAA0151UNPA	CL 68C SUR 80 27	BOSA CENTRAL		
00159700 2159	AAA0150MXNN	DG 74 SUR 79A 44	BOSA CENTRAL		
00159700 9027	AAA0150DXXZ	CL 70B SUR 79F 55	BOSA CENTRAL		
00164200 5005	AAA0148 28FT	CL 73D SUR 85 28	BOSA CENTRAL		
00151900 8025	AAA0045UXSY	KR 85B 55C 21 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00164100 5044	AAA0159BRCE	KR 87K 69A 71 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00157300 9021	AAA0151BFSY	KR 91C 70A 45 SUR	TINTAL SUR		
00158200 8037	AAA0040MMKL	KR 89A 75F 79 SUR	BOSA CENTRAL	2013	5
00157500 5021	AAA0149 9XXR	KR 87G 57C 03 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00157500 2001	AAA0149TBRJ	CL 58A SUR 87H 50	BOSA OCCIDENTAL		
00157500 7018	AAA0149MFBR	TV 87C 58 15 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162500 1009	AAA0155NEDM	TV 88 72B 63 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 8013	AAA0150XRBS	KR 89B 85 A 72A 02 SUR	BOSA OCCIDENTAL	2014	165
00156700 9032	AAA0150XCVM	CL 72A SUR 88 04	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 2006	AAA0150JPP	KR 88 71A 38 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 9008	AAA0150JUCN	CL 71C SUR 89A 20	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 4008	AAA0150XALZ	KR 88H 73B 52 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 4017	AAA0150XBEP	KR 88H 73A 48 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 4025	AAA0150XBCM	CL 73A SUR 88E 53	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 4017	AAA0200JVYX	KR 88F 81B 73C 09 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 4004	AAA0150XECX	CL 73B 81 5 SUR 88F 03	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 3058	AAA0159MVAF	KR 88I 73A 24 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 5003	AAA0150XKKL	KR 88H 81B 73A 38 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 5004	AAA0154CYYX	KR 88H 81B 73A 24 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 6003	AAA0150XSDM	KR 88F 74A 28 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 6009	AAA0150XMFH	KR 88I 74A 04 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 1001	AAA0150KWAF	CL 74B SUR 88I 10	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 1008	AAA0150XKEE	KR 89 74A 10 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 9004	AAA0132ZHAF	KR 88I 73A 89 SUR CA 1	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 9029	AAA0154NXAV	KR 88I 73A 57 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00194006 005	AAA0148NFCE	KR 88C BIS 71 70 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00194007 8029	AAA0175DKLW	KR 88I 72 48 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00194007 9032	AAA0148RSRJ	KR 88C BIS 71 75 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00194008 0012	AAA0179MDVF	CL 73A SUR 88C 05 CA 2	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 8004	AAA0150HNVS	CL 80 SUR 88 09	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 1012	AAA0150HDEP	KR 88I 79A 09 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 4009	AAA0150HPYX	CL 79 SUR 88 34	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 5007	AAA0150HRDE	CL 80 SUR 89 06	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 5008	AAA0150HRPP	KR 89B IS 79B 16 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 7014	AAA0150HNNN	CL 79 SUR 88 21	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 9012	AAA0150HLDM	CL 79 SUR 89 10	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 9013	AAA0150HUPA	CL 79 SUR 89 16	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 9005	AAA0150HUSY	KR 89B IS 78 44 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 9006	AAA0150HUTD	KR 89B IS 78 38 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 1017	AAA0150HMCX	KR 89A 79 04 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 3013	AAA0150HWAF	KR 89B IS 78 27 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 3015	AAA0150HWXX	KR 89B IS 78 28 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 5050	AAA0150HMPA	KR 89B IS 79A 33 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 5052	AAA0150HMSY	KR 89B IS 79B 09 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 1006	AAA0150HXZE	KR 89A BIS A 79 64 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 1019	AAA0150HRDE	KR 89A 79 17 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 2011	AAA0153MVR	KR 89A BIS A 78 24 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 9009	AAA0150IRVS	KR 89C 79 48 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 4019	AAA0150IDEA	KR 89A BIS A 78 23 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 5016	AAA0150IEEP	KR 90 79 10 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 5029	AAA0150IELH	KR 89C 79 71 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 6002	AAA0150IDXS	CL 79 SUR 89C 10	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 6028	AAA0150IFDM	KR 90 78 44 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 6012	AAA0150IFJH	KR 90 78 22 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 6020	AAA0150IFSK	KR 89C 78 21 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 7005	AAA0150IHFT	KR 90 79 57 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 7009	AAA0150IHWV	KR 90 79 38 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 7029	AAA0150IJJH	KR 90 78 07 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 8018	AAA0151CFCX	CL 81A SUR 88 14	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 8004	AAA0151CFDM	CL 81A SUR 88 22	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 8006	AAA0151CFFT	CL 81A SUR 88 08	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 1032	AAA0151CIRJ	KR 88I BIS 80 37 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 3010	AAA0151CIJR	KR 88I BIS 80 30 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 9011	AAA0152CLCX	CL 80 BIS SUR 88C 27	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 6006	AAA0151CMRJ	KR 88I BIS 81A 08 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 7002	AAA0151BMXL	KR 89A BIS 80 98 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 7012	AAA0151BVAF	KR 89A BIS 80 58 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 7016	AAA0151BZAW	KR 89A BIS 80 42 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 7018	AAA0151BZCN	KR 89A BIS 80 38 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 7021	AAA0151BZTZ	KR 89A BIS 80 26 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 7035	AAA0151BZXS	KR 89B IS A 80 37 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 7044	AAA0151CAHK	KR 89B IS A 80 71 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 8019	AAA0151CASY	KR 89B IS A 80 92 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 8026	AAA0151CAWN	KR 89B IS A 80 74 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 8016	AAA0151CBHV	KR 89B IS A 80 46 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 8018	AAA0151CBKL	KR 89B IS A 80 38 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 9038	AAA0151CHKK	KR 89B 80A 07 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 8042	AAA0151CMVR	KR 89B 80A 29 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 8045	AAA0151CTPA	KR 89B 81 13 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 8046	AAA0151CTRJ	KR 89B 81 5 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 9005	AAA0151CDAF	CL 80 BIS SUR 88 26	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 9011	AAA0151CDHV	CL 80 SUR 88 25	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 1002	AAA0151CDPP	CL 80A SUR 88 08	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 8001	AAA0151CBHK	CL 81 SUR 88 04	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 8004	AAA0151CBIF	CL 81 SUR 88 22	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 2001	AAA0151BFFZ	KR 89B 81A 11 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 2008	AAA0151BFCM	CL 81A SUR 88B 23	BOSA OCCIDENTAL		
00162303 0001	AAA0151BFTD	KR 88B 81 21 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162303 0015	AAA0151BYYN	CL 81A SUR 88B 10	BOSA OCCIDENTAL		
00162303 8011	AAA0151BSSA	CL 81 SUR 88B 33	BOSA OCCIDENTAL		
00162304 0005	AAA0151BSTO	CL 81 SUR 88B 32	BOSA OCCIDENTAL		
00162304 8011	AAA0151BTAW	CL 80A SUR 88B 33	BOSA OCCIDENTAL		
00162304 8015	AAA0151BTEP	CL 80A SUR 88B 17	BOSA OCCIDENTAL		
00162306 8014	AAA0151BUXR	CL 80 SUR 89C 07	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 0002	AAA0151BAEA	KR 89B 81A 12 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 0013	AAA0151BASK	KR 89B 80A 06 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 0021	AAA0151BASS	KR 89B 80 18 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 0024	AAA0151BEEP	CL 80 SUR 89A 35	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 0029	AAA0151BALF	KR 89A BIS 80 23 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162308 0011	AAA0150LDFT	KR 88D 74C 16 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 0039	AAA0150LDSY	CL 75A SUR 88D 21	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 1008	AAA0150LNNN	KR 88G 75A 12 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 1011	AAA0150LRRJ	CL 75A SUR 88F 09	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 3026	AAA0150LBIH	KR 88H 75A 05 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 3027	AAA0150LBKL	KR 88H 75A 13 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 3028	AAA0150LBLW	KR 88H 75A 17 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 9004	AAA0150LLJE	CL 75A SUR 88D 22	BOSA OCCIDENTAL		
00162307 6003	AAA0150LNNN	CL 75A SUR 88G 16	BOSA OCCIDENTAL		
00162500 3009	AAA0151DABR	TV 88B BIS 73 50 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162500 3021	AAA0151DAPP	TV 88B 73 31 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162500 6002	AAA0151DBAW	CL 73 SUR 88B 40	BOSA OCCIDENTAL		
00162500 3011	AAA0151DDDM	TV 88B BIS 72 44 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162500 8015	AAA0200ETTO	CL 73C SUR 88A 59 IN 2	BOSA OCCIDENTAL		
00162500 2016	AAA0151EBRJ	CL 73B SUR 88A 45	BOSA OCCIDENTAL		
00162500 3006	AAA0151EHK	TV 88B 73 46 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162500 7002	AAA0151EEXS	TV 88B BIS 73 69 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162500 7015	AAA0164CTEA	TV 88C 73 20 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 4008	AAA0159FXCE	KR 88A 72A 24 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 4005	AAA0217DFLH	KR 88F BIS 73A 72 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156700 5005	AAA0150KSSK	KR 88G 74A 28 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00194008 0033	AAA0232DXXR	KR 88H 72A 35 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00194008 0006	AAA0148RZYX	CL 73A SUR 88F 10	BOSA OCCIDENTAL		
00194008 0002	AAA0148SATO	CL 73A SUR 88G 12	BOSA OCCIDENTAL		
00194008 0013	AAA0148SBFZ	CL 73A SUR 88I 04	BOSA OCCIDENTAL		
00194008 0033	AAA0164OCAW	CL 73A SUR 88H 24	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 1006	AAA0150HNOE	CL 80 SUR 88 22	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 5019	AAA0150HRRJ	KR 89B IS 79B 10 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 5011	AAA0150HRTO	CL 79B SUR 88I 37	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 1045	AAA0153HKKC	KR 89B IS 79A 09 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 1008	AAA0150HBSR	KR 89A BIS A 79 52 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 3015	AAA0150IRTO	KR 89C 79 12 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 6009	AAA0150IFEA	KR 90 78 38 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 6018	AAA0150IFPP	KR 89C 78 13 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 8015	AAA0151CFRJ	CL 81 SUR 88I 07	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 9016	AAA0151CHXX	KR 88I BIS A 80 46 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 1022	AAA0151CIEA	KR 88I BIS A 80 16 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 7022	AAA0151BZHK	KR 89A BIS 80 22 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 8007	AAA0151CXXS	KR 89B IS A 80 78 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 3007	AAA0151CMVF	CL 80A SUR 88I 40	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 3010	AAA0151CIZM	CL 80 BIS SUR 88I 41	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 8010	AAA0151CESY	CL 80A SUR 88I 45	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 3019	AAA0151BFPA	CL 81A SUR 88B 17	BOSA OCCIDENTAL		
00162303 0010	AAA0151BFRJ	CL 81A SUR 88B 13	BOSA OCCIDENTAL		
00162303 5019	AAA0151BUEA	KR 88B 80 39 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162503 8025	AAA0190KPLH	TV 88B 73 70 SUR	BOSA OCCIDENTAL	2015	34
00162503 5004	AAA0151EDRU	TV 88A 72 50 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162503 6004	AAA0151EECN	CL 73 SUR 89A 26	BOSA OCCIDENTAL		
00156702 6019	AAA0153NAH	KR 89 71A 23 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156704 8016	AAA0150JPMR	KR 89B IS A 71A 27 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156704 4021	AAA0236OF2M	KR 89B IS A 71A 57 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156702 5017	AAA0150JRRX	KR 89B IS A 72 23 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156703 5007	AAA0150JNDM	KR 90 71C 10 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00194007 6027	AAA0148RMLH	KR 88H 71 39 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 1018	AAA0150HDFZ	KR 88I 79A 15 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 3014	AAA0150HPKR	CL 79B SUR 88I 21	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 1024	AAA0150HMLW	KR 89A 78 28 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 1056	AAA0234LUTD	KR 89A 79 24 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 1011	AAA0150HBSA	KR 89A BIS A 79 38 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 1017	AAA0150HDVS	CL 79 SUR 89A 09	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 1022	AAA0150HPSK	KR 89A 79 35 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 2005	AAA0150JAEP	KR 89A BIS A 78 60 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 4008	AAA0150JCSY	KR 89C 78 44 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 5017	AAA0150JBFZ	CL 79 SUR 89C 17	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 6019	AAA0150JFRJ	KR 89C 78 17 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 7002	AAA0150JHCX	KR 90 79 75 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 7019	AAA0151CANK	KR 89B IS A 80 91 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 8019	AAA0151CDLH	KR 89B 81A 07 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162303 0001	AAA0151CDDE	KR 88I BIS A 80 51 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162304 0004	AAA0151BBSK	CL 81 SUR 89B 26	BOSA OCCIDENTAL		
00162304 0017	AAA0151BTHK	KR 89B 80A 09 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162306 0006	AAA0151BTPA	CL 80A SUR 89B 34	BOSA OCCIDENTAL		
00162303 0033	AAA0151BMCM	KR 89A BIS 80 39 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 1009	AAA0151CIPP	KR 88I BIS A 81 04 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 1020	AAA0151CICX	KR 88I BIS A 80 24 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156705 8017	AAA0150KMLW	CL 74A SUR 88G 30	BOSA OCCIDENTAL		
00194006 0023	AAA0148NFFT	KR 88F 71 19 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 9019	AAA0150HLMN	KR 89B IS 78 20 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 1054	AAA0164TXXR	KR 89A 79 48 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 3022	AAA0150IDBS	KR 89A BIS A 79 33 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 5004	AAA0150IDRU	CL 80 SUR 89C 22	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 6012	AAA0151CHHV	KR 88I BIS A 81A 14 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162300 8010	AAA0151CMVM	CL 81A SUR 88I 07	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 7013	AAA0151BZLH	KR 89B IS A 80 29 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162303 9001	AAA0151CCWM	CL 80 BIS SUR 88 04	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 8005	AAA0151CEMR	CL 81 SUR 88 28	BOSA OCCIDENTAL		
00162303 6015	AAA0151BTCM	CL 80A SUR 88B 30	BOSA OCCIDENTAL		
00162303 9011	AAA0151BANP	KR 88B 80A 18 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162500 3015	AAA0200ESK	CL 73C SUR 88A 59 IN 1	BOSA OCCIDENTAL		
00162503 7009	AAA0151EFEA	TV 88B BIS 73 27 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 5003	AAA0150IDPP	CL 80 SUR 89C 16	BOSA OCCIDENTAL		
00162301 5027	AAA0150IBSY	KR 89C 79 59 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162306 8010	AAA0045MKU	CL 69 4 SUR 77A 66	BOSA CENTRAL		
00164200 8022	AAA0168TBHK	KR 88F 73D 43 SUR	BOSA CENTRAL		
00156705 6007	AAA0150KRSY	KR 88D BIS 74A 16 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00156705 9008	AAA0150KLLW	KR 88I 74A 10 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00194004 0037	AAA0167HEYN	CL 69A SUR 88D 03	BOSA OCCIDENTAL		
00162306 0012	AAA0164BYZE	CL 74B SUR 88I 16 M	BOSA OCCIDENTAL		
00162303 9004	AAA0150HBBR	CL 79A SUR 88I 28	BOSA OCCIDENTAL		
00162302 8043	AAA0151CCNK	KR 89B 81 03 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00162509 1012	AAA0151FRPA	KR 87N 74C 41 SUR	BOSA OCCIDENTAL		
00163702 0032	AAA0151CCHK	CL 68 SUR 89A 29	BOSA OCCIDENTAL		
00163101 8012	AAA0150JABR	KR 93C 54C 46 SUR	EL PORVENIR		
00163103 7015	AAA0150JDYN	KR 93D 54 40 SUR	EL PORVENIR		
00163103 7014	AAA0150JNAF	KR 94B 57A 10 SUR	EL PORVENIR		
00160102 8008	AAA0151DTSY	KR 87I 81A 12 SUR	TINTAL SUR		
00163700 1015	AAA0151NBFZ	CL 69 BIS A SUR 91 76	TINTAL SUR		
				TOTAL	214

Dibujo:	Fuente:	Escala:
JULIAN FONSECA P.U. 219 - 03 - M.P. 15202102712BYC. OFICINA ASESORA DE PLANEACION	SHAPEFILE DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	1:7.500