 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-SADM-FI-06	
			Versión: 4	Página de 4
	Vigente desde: 07/06/2017			

Tema o Asunto:	Reunión Comité de Veeduría			Reunión Número:	2
Fecha:	28-02-19	Hora:	3:00pm	Lugar:	PAC
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Yosenia Leyro R. - Residente Social Contratista				
Archivada en:	PAC				

1. ORDEN DEL DÍA			
1. Lectura Acta Anterior	2. Implementación árbol de Problemas	3. Recorrido de obra	4. Inquietudes
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
NA	NA	NA	NA

2.2 Desarrollo de la reunión

Inicialmente se hace presentación formal de la profesional social y se informa a los miembros del comité el ingreso de profesionales al equipo de trabajo. Seguidamente se da paso al desarrollo de la agenda.

1. Lectura acta anterior: se realiza un resumen de los temas tratados en la anterior reunión, los cuales fueron la conformación del comité de Veeduría, los mecanismos de participación y un recorrido de obra.

2. Se realiza la exposición del método árbol de problemas indicando pasos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión: 4

Pág. 2 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

para su aplicación y ventajas, dando paso a la aplicación como tal en contexto con el barrio El Tesorito, de modo que se pudieron identificar las siguientes problemáticas:

CAUSAS → Raíces

- Transporte escaso
- Falta titulación predios
- Mal manejo de basuras
- Falta aprovechamiento de parques en especial "La Joya"
- Falta fortalecimiento cultural
- Inseguridad
- Impuestos Altos.

CONSECUENCIAS → Hojas

- Dificultad para salir y entrar al barrio
- No tener derecho a créditos ni mejoramiento de vivienda, ni subsidios.
- Enfermedades, proliferación de roedores, mala imagen y conflictos entre vecinos.
- Focos de consumo de SPA, delincuencia.
- Desigualdad, pérdida de identidad, falta de inclusión.
- Mala imagen, falta de inversión, desconfianza
- Incremento de pobreza.

Problema Principal → Tronco

Falta de Identidad y compromiso con el barrio.




3 Recorrido por la obra

Se realiza recorrido de obra en compañía del Residente.

4. Inquietudes y observaciones.

Se realizan las siguientes aclaraciones:

- La obra posiblemente se demore más de lo previsto en tanto no se tiene el avance programado.
- El Ingeniero Residente aclaro a qué altura quedaba el pavimento.
- Respecto a la red de acueducto y alcantarillado se indicó que se dejaba la instalación en lo correspondiente al espacio público y cada propietario debía adecuar su conexión.
- Se explico el grosos de cada capa de material que se coloca en la vía.
- Se reitero el diseño de andenes en terrazas con muros y pisos en adoquín.



LISTA DE ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD

Código: 208-MB-FR-02

Versión: 3

Página: 1 de 2

Vigencia desde 14/02/2018

TEMA DE LA ACTIVIDAD: *Comité de veeduría*

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD: *Yesenia Legro Rojas*

FECHA: *28-02-19*

CARGO: *Residente Social*

CÓDIGO CIV: 19012249, 19012259, 19012272, 19012273

BARRIO: EL TESORITO - ARABIA

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO Fijo y/o CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Luis Eduardo Gil	4549877	CL 810 SUR 18A-36	3204822424	N.A.	<i>[Firma]</i>
2	Bella Flor Monroquin	21135809	CL 810 SUR 18K-34	3118054314	N.A.	<i>Bella Flor Monroquin V</i>
3	Jorge Aragón	5982829	CL 810 SUR 18D-84	3112330049	N.A.	<i>[Firma]</i>
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ELABORÓ: *Yesenia Legro Rojas*

REVISÓ: *[Firma]*

FIRMA: *Yesenia Legro Rojas*

NOMBRE: *Yesenia Legro Rojas*



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Código: 208-IB-FI-03

Versión: 2

Pág: 1 de 1

Vigente desde: 28/03/2017

No. CONTRATO	582-2018	CÓDIGO CVP	19, 68, 21	CÓDIGO CIV	19012249, 19012259, 19012272, 19012273
FECHA	28/02/2019	LUGAR	Punto de Atención a la Comunidad - Barrio El tesorito		
ACTIVIDAD	Reunión Comité de veeduría				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



FOTO 4




FOTO 5



FOTO 6

OBSERVACIONES

El día 28 de febrero de 2019 se realiza comité de veeduría, en el cual se trata el tema del árbol de problemas aplicado al barrio El Tesorito, posteriormente se realiza recorrido por la obra y se resuelven inquietudes por parte de área técnica.

ELABORÓ Residente Social Contratista
FIRMA Yessenia Legro Rojas
NOMBRE Yessenia Legro Rojas

REVISÓ Residente Social Interventoría
FIRMA María Angélica Cordero Pedraza
NOMBRE María Angélica Cordero Pedraza